

Thermomètre digital

A292042



Données techniques :

Plage de mesure des températures : -50 °C ~ + 150 °C (-58°F ~ + 302°F)

Précision de la mesure : +/- 1°C pour la plage -20°C ~ + 120°C
+/- 2°F pour la plage -4°F ~ + 246°F

Arrêt automatique après : 5 minutes


Pile : 1 x 1,5V

Applications possibles dans le respect de la réglementation HACCP :

- Préparation des produits alimentaires
- Conservation des aliments
- Refroidissement


Fonctionnement :

1. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour allumer le thermomètre.
2. Insérer la sonde à une profondeur d'env. 50 mm dans la substance à tester.
3. Lire la température une fois l'affichage de la mesure stabilisé.
4. Appuyer sur le bouton « HOLD » pour enregistrer la température mesurée. Appuyer à nouveau sur le bouton « HOLD » pour annuler l'enregistrement de la mesure.
5. Appuyer sur le bouton " °C-°F " pour changer le degré de mesure, soit en Celsius, soit en Fahrenheit.
6. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre le thermomètre.




Changement de la pile

1. Déplacer ce bouton vers la droite.



2. Retirer le boîtier de la pile et y introduire une nouvelle pile.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
www.bartscher.com